

Regione Lombardia

Provincia di Cremona

Comune di CREMOSANO

DOCUMENTO DI PIANO

quadro conoscitivo e orientativo

ANALISI QUALITATIVA DEI SERVIZI

ELABORATO
DP 12

dicembre 2009

PROGETTISTA: arch. Paolo Monaci

COLLABORATRICE: dott.sa Livia Severgnini

STUDI DI SETTORE :

Studio geologico;
Reticolo Idrico Minore;

Dott. geologo Francesco Serra

Valutazione Ambientale Strategica

studio AGRITER - dottori agronomi associati
Dott. GBattista Merigo; Dott. Roberto De Ponti

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)

SCRIP s.p.a.
(Ing. Nichetti Adriano)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C.

n° del

PUBBLICATO

il

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA

n° del


PUBBLICATO SUL BURL

n° del

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Categoria:	ATTREZZATURE SCOLASTICHE
<u>Tipologia del servizio:</u>	SCUOLA MATERNA – ASILO NIDO
<u>Proprietà:</u>	pubblica




LOCALIZZAZIONE	Via Spini
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: 1.638 mq Superficie coperta: 380 mq N° corpi di fabbrica: 1 N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1-2
STATO DI CONSISTENZA	Aule per la didattica: n. 2 N. 1 aula per attività speciali Spazio per attività libere Spazi per servizio mensa
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Ufficio, mensa. Cortile; giardino - asilo nido
STATO DI CONSERVAZIONE:	Edificio in corso di ristrutturazione
MODALITA' DI FRUIZIONE	N° classi: 2 N° totale alunni: 34
BACINO DI UTENZA	Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	NO
		Ciclabile	NO
		Veicolare	SI
	La scuola è accessibile da via Vignale, attraverso P.zza Garibaldi ove i percorsi ciclo pedonali sono protetti in sede propria. I percorsi da Via Spini sono promiscui con il traffico veicolare.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali	X	
	Assenti		

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito	
	Inserito in zona residenziale consolidata	
	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
	Disturbo acustico	NO
	Inquinamento atmosferico	NO

Categoria:	ATTREZZATURE SCOLASTICHE
<u>Tipologia del servizio:</u>	SCUOLA ELEMENTARE
<u>Proprietà:</u>	pubblica



LOCALIZZAZIONE	Via Spini
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: 2.082 mq Superficie coperta: 623 mq N° corpi di fabbrica: 1 N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1-2
STATO DI CONSISTENZA	Aule per la didattica: 5 Aule attrezzate: -
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Cortile, biblioteca, mensa nell'adiacente scuola materna
STATO DI CONSERVAZIONE:	Sufficiente
MODALITA' DI FRUIZIONE	N° classi: 5 N° totale alunni: 60
BACINO DI UTENZA	Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	
		Ciclabile	
		Veicolare	X
	La scuola è accessibile da via Vignale attraverso P.zza Garibaldi, ove i percorsi ciclo pedonali sono protetti in sede propria. I percorsi da via Spini sono promiscui con il traffico veicolare.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali	X	
	Assenti		
RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Zona residenziale consolidata		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
		Inquinamento atmosferico	NO

I servizi d'istruzione secondaria non sono forniti dal Comune di Cremona, che si appoggia al Comune di Trescore Cremasco per quanto riguarda la scuola media inferiore. L'offerta di servizi d'istruzione secondaria superiore è fornita esclusivamente dal comune di Crema.

INDICE DI QUALITA' DELL'ATTREZZATURA SCOLASTICA

SO = STATO DI OBSOLESCENZA DELL'EDIFICIO

QF = QUALITA' E FRUIBILITA' DELLO SPAZIO PERTINENZIALE

QA = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA'

QS = POSSIBILITA' DI SOSTA

QAT = QUALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI

QH = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA' DA PARTE DI PERSONE CON HANDICAP

QAMB = QUALITA' AMBIENTALE

QR = QUALITA' DEL RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO

SO	• Buono	Edificio in buono stato di conservazione
	• Sufficiente	Presenza di degrado superficiale
	• Pessimo	Presenza diffusa di degrado

QF	• Buono	Presenza di giardini e cortili attrezzati
	• Sufficiente	Presenza di giardini e cortili non attrezzati
	• Pessimo	Assenza di verde, cortili non fruibili

QA	• Buono	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili adeguatamente protetti e continui
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili sufficientemente protetti, ma non continui
	• Pessimo	Accessibilità su percorsi non protetti in generale

QS	• Buono	Presenza area adibita a parcheggio
	• Sufficiente	Possibilità di parcheggio in aree limitrofe
	• Pessimo	Assenza di possibilità di sosta

QAT	• Buono	Attraversamenti protetti
	• Sufficiente	Attraversamenti scarsamente protetti
	• Pessimo	Attraversamenti non protetti

QH	• Buono	Accessibilità su percorsi privi di barriere architettoniche
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi che presentano punti o tratti di qualche difficoltà per un percorso agevole
	• Pessimo	Accessibilità impedita dalla presenza di ostacoli e barriere architettoniche

QAMB	• Buono	Ambiente con basso livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Sufficiente	Ambiente con medio livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Pessimo	Ambiente con elevato livello di traffico e di inquinamento da traffico

QR	• Buono	Inserito in ambiente con assenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Sufficiente	Inserito in ambiente con presenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Pessimo	Inserito in ambiente con presenza di attività ad alto rischio

SCHEDE DI RILEVAZIONE **INDICE DI QUALITA'**

SCUOLA MATERNA- Via Spini

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QF	qualità e fruibilità dello spazio pertinenziale			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

SCUOLA ELEMENTARE- Via Spini


		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QF	qualità e fruibilità dello spazio pertinenziale			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

ATTREZZATURE GENERALI

Categoria: ATTREZZATURE GENERALI, CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO, SERVIZI DI SICUREZZA

Tipologia del servizio: **MUNICIPIO**

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE	P.zza Garibaldi
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: 806 mq N° corpi di fabbrica: 1 N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1
STATO DI CONSISTENZA	Municipio: mq 295 Sala consiliare-giunta-comm. Edilizia - sale ricevimento pubblica amministrazione-uffici comunali e archivi-vigilanza urbana spazi di distribuzione e servizio
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Parcheggio; giardino; ufficio postale; ambulatorio
STATO DI CONSERVAZIONE:	Ottimo
MODALITA' DI FRUIZIONE	N° dipendenti comunali: 7 Orari di apertura: 9,30-12,30 (lun. - sab.)
BACINO DI UTENZA	Comunale


ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	Accesso attraverso P.zza Garibaldi, ove percorsi ciclo-pedonali sono in sede propria; sono promiscui con il traffico veicolare arrivando da Via Crema; Vicolo Carabbiola e Via G. Mazzini		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	X
		Non protetti	
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti	x	
	Parziali		
	Assenti		

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Centro storico		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
Inquinamento atmosferico		NO	

Categoria: ATTREZZATURE GENERALI, CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO, SERVIZI DI SICUREZZA

Tipologia del servizio: UFFICIO POSTALE

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE P.zza Garibaldi

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° corpi di fabbrica: 1
N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1

STATO DI CONSISTENZA

Ufficio postale: mq 51

ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE

Parcheggio, cortile; municipio; ambulatorio medico

STATO DI CONSERVAZIONE:

Buono

MODALITA' DI FRUIZIONE

Orari di apertura: 8,30 -14,00

BACINO DI UTENZA

Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	SI
		Ciclabile	SI
		Veicolare	SI
	Accesso tramite P.zza Garibaldi, ove percorsi ciclo-pedonali sono in sede propria. Sono promiscui con il traffico veicolare arrivando da Via Crema; Vicolo Carabbiola e Via G. Mazzini		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	SI
		Non protetti	
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali	X	
	Assenti		

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Centro storico		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
Inquinamento atmosferico		NO	

Categoria: ATTREZZATURE GENERALI, CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO, SERVIZI DI SICUREZZA

Tipologia del servizio: AMBULATORIO

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE

P.zza Garibaldi

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° corpi di fabbrica: 1
N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1

STATO DI CONSISTENZA

Ufficio postale: mq 48

ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE

Parcheggio, cortile; municipio; posta

STATO DI CONSERVAZIONE:

Buono

MODALITA' DI FRUIZIONE

Orari di apertura: 8,30 -14,00

BACINO DI UTENZA


Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	SI
		Ciclabile	SI
		Veicolare	SI
	Accesso tramite P.zza Garibaldi, ove percorsi ciclo-pedonali sono in sede propria. Sono promiscui con il traffico veicolare arrivando da Via Crema; Vicolo Carabbiola e Via G. Mazzini		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	SI
		Non protetti	
	Presenza di parcheggi		SI
	Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti	X
		Parziali	
		Assenti	
RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Centro storico		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
		Inquinamento atmosferico	NO

Categoria: ATTREZZATURE GENERALI, CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO, SERVIZI DI SICUREZZA

Tipologia del servizio: **BIBLIOTECA COMUNALE**

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE Via Spini

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI N° corpi di fabbrica: 1 (all'interno dell'edificio scolastico)

STATO DI CONSISTENZA Spazi di distribuzione e di prestito:1

ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE Cortile; Scuola elementare

STATO DI CONSERVAZIONE: Sufficiente

MODALITA' DI FRUIZIONE Orari di apertura: 2ore per tre giorni settimanali


BACINO DI UTENZA Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	La biblioteca è accessibile da via Vignale attraverso P.zza Garibaldi, ove i percorsi ciclo pedonali sono protetti in sede propria. I percorsi da via Spini sono promiscui con il traffico veicolare.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	X
		Non protetti	
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali	X	
	Assenti		
RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Zona residenziale consolidata		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
		Inquinamento atmosferico	NO

Categoria: ATTREZZATURE GENERALI, CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO, SERVIZI DI SICUREZZA

Tipologia del servizio: UNITA' RESIDENZIALI COMUNALI

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE	Via Vignale
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	N° corpi di fabbrica: 1
STATO DI CONSISTENZA	Spazi di distribuzione e di prestito:1
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Cortile; parcheggio
STATO DI CONSERVAZIONE:	Sufficiente
MODALITA' DI FRUIZIONE	Orari di apertura
BACINO DI UTENZA	Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	Le case del comune sono accessibili da via Vignale, ove i percorsi ciclo pedonali non sono protetti.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		SI
	Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti	
Parziali		X	
Assenti			

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Zona residenziale consolidata		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
		Inquinamento atmosferico	NO

INDICE DI QUALITA' DELLE ATTREZZATURE GENERALI

SO = STATO DI OBSOLESCENZA DELL'EDIFICIO
 QA = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA'
 QS = POSSIBILITA' DI SOSTA
 QAT = QUALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI
 QH = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA' DA PARTE DI PERSONE CON HANDICAP
 QAMB = QUALITA' AMBIENTALE
 QR = QUALITA' DEL RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO

SO	• Buono	Edificio in buono stato di conservazione
	• Sufficiente	Presenza di degrado superficiale
	• Pessimo	Presenza diffusa di degrado

QA	• Buono	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili adeguatamente protetti e continui
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili sufficientemente protetti, ma non continui
	• Pessimo	Accessibilità su percorsi non protetti in generale

QS	• Buono	Presenza area adibita a parcheggio
	• Sufficiente	Possibilità di parcheggio in aree limitrofe
	• Pessimo	Assenza di possibilità di sosta

QAT	• Buono	Attraversamenti protetti
	• Sufficiente	Attraversamenti scarsamente protetti
	• Pessimo	Attraversamenti non protetti

QH	• Buono	Accessibilità su percorsi privi di barriere architettoniche
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi che presentano punti o tratti di qualche difficoltà per un percorso agevole
	• Pessimo	Accessibilità impedita dalla presenza di ostacoli e barriere architettoniche

QAMB	• Buono	Ambiente con basso livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Sufficiente	Ambiente con medio livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Pessimo	Ambiente con elevato livello di traffico e di inquinamento da traffico

QR	• Buono	Inserito in ambiente con assenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Sufficiente	Inserito in ambiente con presenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Pessimo	Inserito in ambiente con presenza di attività ad alto rischio

SCHEDE DI RILEVAZIONE **INDICE DI QUALITA'**

MUNICIPIO- P.za Maggiore

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

UFFICIO POSTALE- P.zza Maggiore

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

AMBULATORIO- P.zza Maggiore

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

BIBLIOTECA COMUNALE - Via Spini

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

UNITA' RESIDENZIALI COMUNALI - Via Vignale

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

Categoria: ATTREZZATURE GENERALI, CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO, SERVIZI DI SICUREZZA

Tipologia del servizio: CASCINA PER SERVIZI

Proprietà: PUBBLICA




LOCALIZZAZIONE	P.zza Garibaldi
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	N° corpi di fabbrica: 1 N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1-2
STATO DI CONSISTENZA	Cascina: mq 291 La cascina si trova in pessimo stato di conservazione. Il progetto di ristrutturazione prevede la formazione di una biblioteca, nuovi ambulatori e la sede per i volontari del comune.
BACINO DI UTENZA	Comunale

ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Categoria: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Tipologia del servizio: **PALESTRA**

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE Strada Comunale della Bassa

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: 1.743 Superficie coperta: 820 mq N° corpi di fabbrica: 1 N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1
-------------------------------------	--

STATO DI CONSISTENZA	Spogliatoi: 2 Bagni: 6 Spazio gioco: 700
-----------------------------	--

ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	parcheggi
---	-----------

STATO DI CONSERVAZIONE:	Sufficiente
--------------------------------	-------------

MODALITA' DI FRUIZIONE	Palestra comunale
-------------------------------	-------------------

BACINO DI UTENZA	Comunale
-------------------------	----------


ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	I percorsi ciclo-pedonali sono promiscui con il traffico veicolare, sia dall'interno del paese sia dalla provinciale N°2 Crema-Vailate.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		si
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali	X	
	Assenti		

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Zona residenziale di espansione; in particolare è definito come zona da riservare a servizi collettivi.		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
Inquinamento atmosferico		NO	

Categoria: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Tipologia del servizio: **CAMPO CALCETTO-BOCCE**

Proprietà: PRIVATA - PARROCCHIA



LOCALIZZAZIONE	Strada Comunale della Bassa
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: mq 720
STATO DI CONSISTENZA	Campo calcetto: mq 445 Campo bocce: mq 275 Spogliatoi: sufficiente
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Oratorio; spazi coperti adibiti ad attività ludico - ricreative; parco attrezzato
STATO DI CONSERVAZIONE:	Buono
MODALITA' DI FRUIZIONE	Orari di apertura: 16.00-18.00 e 20.00-23.00
BACINO DI UTENZA	Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	I percorsi ciclo-pedonali sono promiscui con il traffico veicolare, sia dall'interno del paese sia dalla provinciale N°2 Crema-Vailate.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali		
	Assenti	X	
RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Zona residenziale di espansione; in particolare è definito come zona da riservare a servizi collettivi		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
		Inquinamento atmosferico	NO

Categoria: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO**Tipologia del servizio: CAMPO DA CALCIO****Proprietà: PRIVATA**

LOCALIZZAZIONE	Strada Comunale della Bassa
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: mq 4431
STATO DI CONSISTENZA	Campo da calcio: mq 4431
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Oratorio; spazi coperti adibiti ad attività ludico - ricreative; parco attrezzato
STATO DI CONSERVAZIONE:	Buono
MODALITA' DI FRUIZIONE	Orario di apertura
BACINO DI UTENZA	Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	I percorsi ciclo-pedonali sono promiscui con il traffico veicolare, sia dall'interno del paese sia dalla provinciale N°2 Crema-Vailate.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali		
	Assenti	X	

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Zona residenziale di espansione; in particolare è definito come zona da riservare a servizi collettivi		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
Inquinamento atmosferico		NO	

INDICE DI QUALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

SO = STATO DI OBSOLESCENZA DELL'EDIFICIO
 QA = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA'
 QS = POSSIBILITA' DI SOSTA
 QAT = QUALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI
 QH = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA' DA PARTE DI PERSONE CON HANDICAP
 QAMB = QUALITA' AMBIENTALE
 QR = QUALITA' DEL RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO

SO	• Buono	Edificio in buono stato di conservazione
	• Sufficiente	Presenza di degrado superficiale
	• Pessimo	Presenza diffusa di degrado

QA	• Buono	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili adeguatamente protetti e continui
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili sufficientemente protetti, ma non continui
	• Pessimo	Accessibilità su percorsi non protetti in generale

QS	• Buono	Presenza area adibita a parcheggio
	• Sufficiente	Possibilità di parcheggio in aree limitrofe
	• Pessimo	Assenza di possibilità di sosta

QAT	• Buono	Attraversamenti protetti
	• Sufficiente	Attraversamenti scarsamente protetti
	• Pessimo	Attraversamenti non protetti

QH	• Buono	Accessibilità su percorsi privi di barriere architettoniche
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi che presentano punti o tratti di qualche difficoltà per un percorso agevole
	• Pessimo	Accessibilità impedita dalla presenza di ostacoli e barriere architettoniche

QAMB	• Buono	Ambiente con basso livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Sufficiente	Ambiente con medio livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Pessimo	Ambiente con elevato livello di traffico e di inquinamento da traffico

QR	• Buono	Inserito in ambiente con assenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Sufficiente	Inserito in ambiente con presenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Pessimo	Inserito in ambiente con presenza di attività ad alto rischio

SCHEDE DI RILEVAZIONE **INDICE DI QUALITA'**

PALESTRA- Strada Comunale della Bassa

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

CAMPO CALCETTO-BOCCE(oratorio)- Strada Comunale della Bassa


		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

CAMPO CALCIO (oratorio)- Strada Comunale della Bassa

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

ATTREZZATURE RELIGIOSE



Categoria: ATTREZZATURE RELIGIOSE
Tipologia del servizio: **CHIESA S. MARIA MADDALENA**
Proprietà: PRIVATA



LOCALIZZAZIONE	P.zza della Chiesa
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: 651,5 mq Superficie coperta: 484 mq N° corpi di fabbrica: 1 N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1
STATO DI CONSISTENZA	Buono
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Area di pertinenza antistante
STATO DI CONSERVAZIONE:	Buono
MODALITA' DI FRUIZIONE	Orari di apertura
BACINO DI UTENZA	Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	Percorsi pedonali protetti su Via Mazzini; percorsi ciclabili promiscui con il traffico veicolare.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	X
		Non protetti	
	Presenza di parcheggi		SI
	Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti	SI
Parziali			
Assenti			

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Centro storico		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	X
		Disturbo acustico	X
Inquinamento atmosferico		X	


Categoria: ATTREZZATURE RELIGIOSETipologia del servizio: **CHIESA S. MARIA DELL'ASSUNTA**Proprietà: PRIVATA

LOCALIZZAZIONE	P.zza Garibaldi
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: N° corpi di fabbrica: 1 N° piani per ogni corpo di fabbrica: 1
STATO DI CONSISTENZA	Buono
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Non presenti
STATO DI CONSERVAZIONE:	Buono
MODALITA' DI FRUIZIONE	Orari di apertura

BACINO DI UTENZA	Comunale
-------------------------	----------

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	I percorsi ciclo-pedonali sono presenti a tratti dall'interno del paese, mentre sono insoddisfacenti attraversando l'asse principale; la chiesa si colloca, infatti, sull'asse di collegamento Crema-Treviglio, che risulta essere molto trafficato e il suo attraversamento pericoloso.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		SI
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali		
	Assenti	X	

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Centro storico		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	NO
		Disturbo acustico	SI
Inquinamento atmosferico		SI	

Categoria: ATTREZZATURE RELIGIOSETipologia del servizio: ORATORIOProprietà: PRIVATA

LOCALIZZAZIONE	Strada Comunale della Bassa
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: 10.440 mq Superficie coperta: 416 mq N° corpi di fabbrica: N° piani per ogni corpo di fabbrica:
STATO DI CONSISTENZA	Aule catechismo Campo da calcio
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Spazio gioco: campo calcetto; campo bocce; verde attrezzato.
STATO DI CONSERVAZIONE:	Buono
MODALITA' DI FRUIZIONE	Attività' relative al culto della religione cristiana; campo calcetto; bocce; verde attrezzato
BACINO DI UTENZA	Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	I percorsi pedonali sono in sede propria a tratti mentre quelli ciclabili sono promiscui con il traffico veicolare, sia dall'interno del paese sia dalla provinciale N°2 Crema-Vailate.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti	SI	
	Parziali		
	Assenti		

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Zona residenziale di espansione.		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
		Inquinamento atmosferico	NO

INDICE DI QUALITA' DELLE ATTREZZATURE GENERALI

SO = STATO DI OBSOLESCENZA DELL'EDIFICIO
 QA = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA'
 QS = POSSIBILITA' DI SOSTA
 QAT = QUALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI
 QH = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA' DA PARTE DI PERSONE CON HANDICAP
 QAMB = QUALITA' AMBIENTALE
 QR = QUALITA' DEL RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO

SO	• Buono	Edificio in buono stato di conservazione
	• Sufficiente	Presenza di degrado superficiale
	• Pessimo	Presenza diffusa di degrado

QA	• Buono	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili adeguatamente protetti e continui
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili sufficientemente protetti, ma non continui
	• Pessimo	Accessibilità su percorsi non protetti in generale

QS	• Buono	Presenza area adibita a parcheggio
	• Sufficiente	Possibilità di parcheggio in aree limitrofe
	• Pessimo	Assenza di possibilità di sosta

QAT	• Buono	Attraversamenti protetti
	• Sufficiente	Attraversamenti scarsamente protetti
	• Pessimo	Attraversamenti non protetti

QH	• Buono	Accessibilità su percorsi privi di barriere architettoniche
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi che presentano punti o tratti di qualche difficoltà per un percorso agevole
	• Pessimo	Accessibilità impedita dalla presenza di ostacoli e barriere architettoniche

QAMB	• Buono	Ambiente con basso livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Sufficiente	Ambiente con medio livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Pessimo	Ambiente con elevato livello di traffico e di inquinamento da traffico

QR	• Buono	Inserito in ambiente con assenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Sufficiente	Inserito in ambiente con presenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Pessimo	Inserito in ambiente con presenza di attività ad alto rischio

SCHEDE DI RILEVAZIONE **INDICE DI QUALITA'**

CHIESA S. MARIA MADDALENA -Via Mazzini

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

CHIESA S. MARIA DELL'ANNUNCIATA – P.zza Garibaldi

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

ORATORIO- Strada Comunale della Bassa


		BUONO	SUFF.	PESSIMO
SO	stato di obsolescenza dell'edificio			
QA	qualità dell'accessibilità			
QS	possibilità di sosta			
QAT	qualità degli attraversamenti			
QH	qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	qualità ambientale			
QR	qualità del rapporto con il contesto urbano			

VERDE PUBBLICO

Categoria: VERDE E SPAZI PUBBLICI

Tipologia del servizio: VERDE NON ATTREZZATO

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE Strada Comunale delle Bassa

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 7.737 mq

STATO DI CONSISTENZA	Contesto di valenza naturalistica	Alberi	NO
		Percorsi ciclo-pedonali	NO
		Qualità del paesaggio	
	Dotazione di strutture minime	Illuminazione	NO
		Panchine	NO
		Attr. servizio	NO
	Dotazione di strutture gioco	Spazi gioco	NO
		Attr. gioco	NO
Stato di manutenzione	Pulizia	NO	
	Manutenzione generale	NO	


BACINO DI UTENZA Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X	
		Ciclabile	X	
		Veicolare	X	
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti		
		Non protetti	X	
	Presenza di parcheggi			
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti			
	Parziali	X		
	Assenti			
RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Zona residenziale di espansione.			
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI	
		Disturbo acustico	NO	
		Inquinamento atmosferico	NO	

Categoria: VERDE E SPAZI PUBBLICI

Tipologia del servizio: VERDE ATTREZZATO DI VICINATO

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE Via Cambrosoli

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI Superficie lotto mq. 2.330,00

STATO DI CONSISTENZA	Contesto di valenza naturalistica	Alberi	SI
		Percorsi ciclo-pedonali	NO
		Qualità del paesaggio	Medio
	Dotazione di strutture minime	Illuminazione	NO
		Panchine	SI
		Attr. servizio	SI
	Dotazione di strutture gioco	Spazi gioco	SI
		Attr. gioco	SI
	Stato di manutenzione	Pulizia	Alta
		Manutenzione generale	Alta

BACINO DI UTENZA Raggio d'azione: 500 m

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	
		Ciclabile	
		Veicolare	X
	I percorsi pedonali sono in sede propria a tratti; i percorsi ciclabili non sono protetti ma promiscui con il traffico veicolare.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	X
		Non protetti	
	Presenza di parcheggi		NO
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali	X	
	Assenti		

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Inserito in zona residenziale consolidata		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
Inquinamento atmosferico		NO	

INDICE DI QUALITA' DEL VERDE PUBBLICO

QN = QUALITA' NATURALISTICA DELLO SPAZIO VERDE
 QC = QUALITA' DELLA CONSISTENZA DELLO SPAZIO VERDE
 QA = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA'
 QS = POSSIBILITA' DI SOSTA
 QAT = QUALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI
 QH = QUALITA' DELL'ACCESSIBILITA' DA PARTE DI PERSONE CON HANDICAP
 QAMB = QUALITA' AMBIENTALE
 QR = QUALITA' DEL RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO

QN	• Buono	Aree di buona qualità, dotate di alberi e percorsi ciclo-pedonali
	• Sufficiente	Aree di bassa qualità, prive di alberi e/o percorsi ciclo-pedonali
	• Pessimo	Aree di scarsa qualità in generale

QC	• Buono	Spazi con buona dotazione di attrezzature o con buona manutenzione
	• Sufficiente	Spazi con scarsa dotazione d'attrezzature o con scarsa manutenzione
	• Pessimo	Spazi con pessima manutenzione

QA	• Buono	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili adeguatamente protetti e continui
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi pedonali o ciclabili sufficientemente protetti, ma non continui
	• Pessimo	Accessibilità su percorsi non protetti in generale

QS	• Buono	Presenza area adibita a parcheggio
	• Sufficiente	Possibilità di parcheggio in aree limitrofe
	• Pessimo	Assenza di possibilità di sosta

QAT	• Buono	Attraversamenti protetti
	• Sufficiente	Attraversamenti scarsamente protetti
	• Pessimo	Attraversamenti non protetti

QH	• Buono	Accessibilità su percorsi privi di barriere architettoniche
	• Sufficiente	Accessibilità su percorsi che presentano punti o tratti di qualche difficoltà per un percorso agevole
	• Pessimo	Accessibilità impedita dalla presenza di ostacoli e barriere architettoniche

QAMB	• Buono	Ambiente con basso livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Sufficiente	Ambiente con medio livello di traffico e di inquinamento da traffico
	• Pessimo	Ambiente con elevato livello di traffico e di inquinamento da traffico

QR	• Buono	Inserito in ambiente con assenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Sufficiente	Inserito in ambiente con presenza di attività a rischio o arrecanti disturbo
	• Pessimo	Inserito in ambiente con presenza di attività ad alto rischio

SCHEDE DI RILEVAZIONE **INDICE DI QUALITA'**

VERDE NON ATTREZZATO-Strada Comunale della bassa

		BUONO	SUFF.	PESSIMO
QN	Qualità naturalistica dello spazio verde			
QC	Qualità di consistenza dello spazio verde			
QA	Qualità dell'accessibilità			
QS	Possibilità di sosta			
QAT	Qualità degli attraversamenti			
QH	Qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	Qualità ambientale			
QR	Qualità del rapporto con il contesto urbano			

VERDE ATTREZZATO-Via


		BUONO	SUFF.	PESSIMO
QN	Qualità naturalistica dello spazio verde			
QC	Qualità di consistenza dello spazio verde			
QA	Qualità dell'accessibilità			
QS	Possibilità di sosta			
QAT	Qualità degli attraversamenti			
QH	Qualità accessibilità da parte di persone con handicap			
QAMB	Qualità ambientale			
QR	Qualità del rapporto con il contesto urbano			

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E CIMITERO

Categoria: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E CIMITERO

Tipologia del servizio: PIAZZOLA ECOLOGICA

Proprietà: PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE Strada Comunale di Campagnola

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI Superficie lotto:172 mq

STATO DI CONSISTENZA


ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE Non presenti

MODALITA' DI FRUIZIONE Piazzola ecologica

BACINO DI UTENZA Comunale

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale	X
		Ciclabile	X
		Veicolare	X
	I percorsi pedonali e ciclabili sono promiscui con il traffico veicolare.		
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti	
		Non protetti	X
	Presenza di parcheggi		NO
Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti		
	Parziali		
	Assenti	X	

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito Inserito in zona E1 Agricola		
		Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	NO
		Disturbo acustico	NO
		Inquinamento atmosferico	NO

Categoria: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E CIMITEROTipologia del servizio: CIMITEROProprietà: PUBBLICA

LOCALIZZAZIONE	Strada Vicinale- Via S. Giacomo
-----------------------	---------------------------------

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Superficie lotto: 3.168,5 mq N° corpi di fabbrica: N° piani per ogni corpo di fabbrica:
-------------------------------------	---

STATO DI CONSISTENZA	Cimitero
-----------------------------	----------

ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA FUNZIONE PRINCIPALE	Parcheggio
---	------------

STATO DI CONSERVAZIONE:	Buono
--------------------------------	-------

MODALITA' DI FRUIZIONE	Cimiero comunale
-------------------------------	------------------

BACINO DI UTENZA	Comunale
-------------------------	----------

ACCESSIBILITA'	Tipologia dei percorsi	Pedonale		
		Ciclabile		
		Veicolare	X	
	Unico accesso dalla Strada Comunale di campagna, ove i percorsi ciclo-pedonali sono promiscui con il traffico veicolare ed ulteriormente svantaggiati dalla sezione stradale molto ristretta lungo l'intero tragitto.			
	Tipologia degli attraversamenti (strisce pedonali, restringimenti)	Protetti		
		Non protetti	X	
	Presenza di parcheggi			
	Elementi per il superamento delle barriere architettoniche	Presenti	X	
Parziali				
Assenti				

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI DEL COMPARTO	Ambiente in cui è inserito		
	Inserito in zona agricola		
	Compatibilità ambientale	Ambiente sicuro (lontano assi traffico)	SI
		Disturbo acustico	NO
Inquinamento atmosferico		NO	